

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка

(наименование органа надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ № 6 / 1 / 1-7

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 19 города Кирово-Чепецка Кировской области (далее по тексту МБДОУ детский сад № 19),

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Заведующей МКДОУ детский сад № 19 Стародубцева Ирина Геннадьевна

во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНДПР Кирово-Чепецкого района и

(наименование органа надзорной деятельности)

города Кирово-Чепецка УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области (заместителя главного государственного инспектора Кирово-Чепецкого района по пожарному надзору) Суслова П.А. № 6 от 25.01.2021 года, ст.ст. 6,6.1 Федерального закона от 21 марта 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период проверки 19.02.2021 г. с 10.00 час. до 12.00 час., продолжительность 2 часа, 25.02.2021 г. с 08.00 час. до 10.00 час., продолжительность 2 часа, выездная проверка,

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 19 города Кирово-Чепецка Кировской области по адресу: Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Алексея Некрасова, 33/2

государственным инспектором Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка по пожарному надзору Соловьевым М.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующая МБДОУ детский сад № 19 Стародубцева И.Г.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 марта 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
1	Помещения МБДОУ детский сад № 19 не оборудованы эвакуационным освещением.	СНиП II-В.6 ¹ раздел 5 п. 4; СНиП 23-05-95* ² п. 7.1*, п. 7.73, п. 7.74; СП 52.13330.2016 ³ п. 7.1.1, п. 7.6.1, п. 7.6.3;	01.07.2022г.	

¹ СНиП II-В.6 «Искусственное освещение» (действует с 01.01.1955 г.)

² СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»

		ФЗ-384 ⁴ статья 30 часть 12; ФЗ-123 ⁵ статья 84 часть 1; СНиП 21-01-97* ⁶ п. 6.22; ППР ⁷ п. 37		
2	В помещениях здания установлено, что система СОУЭ не во всех помещениях обеспечивает общий уровень звука не менее чем на 15 дБа выше допустимого уровня звука в защищаемых помещениях (например помещение чаши бассейна, кабинет делопроизводителя на 1-ом этаже).	ФЗ 123 ст. 84, СП-3 ⁸ п. 4.2.	01.02.2023г.	
3	У соединительных линий системы СОУЭ отсутствует автоматический контроль их работоспособности.	СП-3 п. 3.4	01.02.2023г.	
4	В помещении групповой ячейки (1-ый этаж помещение спальни группы №3) отсутствует световой оповещатель с надписью «Выход».	СП-3 п. 5.3	01.02.2023г.	
5	В коридоре ведущему к блоку помещений бассейна расстояние между шлейфами системы АУПС, при параллельной открытой прокладке, до силовых линий составляет менее 0,25м. (0,5м.).	СП-5 ⁹ п. 13.15.15*	01.02.2023г.	
6	В части помещений расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до потолочных светильников составляет менее 0,5 м.	СП-5 п. 13.3.6*	01.02.2023г.	
7	Аккумуляторная батарея («СКАТ-1200»), имеющая номинальную ёмкость 7,2 А/ч, имеет фактическую ёмкость около 3,5 А/ч.	ФЗ-123 ч. 11 ст. 84; ч. 4 ст. 103. ППР в РФ п. 54. СП-5 п. 15.3	01.02.2023г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

³ СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»

⁴ Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ

⁵ Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

⁶ СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

⁷ "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479

⁸ Свод правил 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"

⁹ Свод правил 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кирово-Чепецкого района по пожарному надзору - инспектор отдела надзорной деятельности Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Соловьев М.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

25 февраля 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

✓

(подпись)

25.02.

2021 г.

Зав. МТБООУ грс 19 Снеародубова И 2

(должность, фамилия, инициалы)

Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г.Киров 610034 тел./факс (8332) 54-69-62 E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77.